En los talleres del Programa de Ahorro Energético usted puede recibir los servicios que se listan posteriormente para los siguientes equipos: ollas de presión normal, ollas arroceras eléctricas, ollas de presión eléctricas, ventiladores, calentadores, cocinas eléctricas, refrigeración doméstica y aires acondicionados.

Olla de presión normal

- Ajuste de la tapa y el cuerpo de la cazuela.
- Cambio de la junta de la tapa
- Cambio de la junta de la válvula
- Sustitución de las arandelas de la tapa y cazuela.
- Sustitución de las válvulas
- Sustitución de los elementos de sujeción

Olla arrocera eléctrica

- Revisión del circuito eléctrico
- Cambio de fusible.
- Cambio de la resistencia de mantenimiento
- Cambio de la resistencia de cocción
- Cambio del cable de alimentación.
- Cambio del cristal visor
- Ajuste de la cazuela interior
- Ajuste del cuerpo exterior
- Reparación del soporte indicador
- Reparación del conjunto interruptor.
- Sustitución de elementos de sujeción

Olla de presión eléctrica

- Revisión del circuito eléctrico
- Cambio de fusible
- Cambio de la resistencia de mantenimiento
- Cambio del cable de alimentación
- Cambio de la resistencia de cocción
- Cambio del cristal visor
- Cambio de la junta del cristal visor y cocción
- Ajuste de la cazuela interior
- Ajuste del cuerpo exterior
- Reparación del soporte indicador
- Reparación del conjunto interruptor.
- Sustitución de elementos de sujeción
- Reparación de subconjunto del mango
- Reparación del subgrupo del cuerpo
- Reparación del Bloque de terminales

Phoca PDF

- Reparación del control de alta tensión
- Reparación del panel del control

Ventilador

- Cambio de motor
- Cambio de garganta
- Cambio de los motores interruptor
- Cambio del cable de alimentación
- Cambio de las aspas
- Cambio del soporte
- Soldadura de cables
- Mantenimiento

Calentador

- Revisión del cable de alimentación
- Soldadura del cable a la resistencia
- Reparación o sustitución de la agarradera
- Sustitución de la resistencia

Cocina Eléctrica

- Revisión del cable de alimentación
- Soldadura de los cables interiores
- Reparación o sustitución del termostato de control de temperatura
- Sustitución de la resistencia
- Sustitución del mueble
- Mantenimiento

Refrigeración Doméstica

- Reparación con intervención en el sistema
- Reparación sin intervención en el sistema

Aire Acondicionado

- Reparación con intervención en el sistema.
- Reparación sin intervención en el sistema.

Cocina de Inducción

En las reparaciones se sustituirán los subconjuntos dañados completos y no sus componentes por separado; los técnicos tienen orientado recoger las placas averiadas para su posterior reparación en la industria.

- Placa Principal - $80.00

Phoca PDF

- Placa de Control(teclado) - $32.00
- Cubierta superior con cristal - $55.00
- Ventilador - $13.00
- Cordón de alimentación - $18.00
- Bobina - $20.00
- Base Plástica - $17.00
- Sensor - $2.00
- Patas de Goma y Tornillos - 0.25 centavos
- Mano de Obra - $5.00

La garantía por estos trabajos será de 30 días.

Phoca PDF